a2



CM= 1040

CM = Curso medición
CM = Measuring length
G = Guía máquina
G = Machine guideway

					Escala:
					Resto Tolerancias s/norma ISO 2768-mK
					< 5 ± 0,1 / 5 - 25 ± 0,15 / 25 -50 ± 0,2 / 50 -100 ± 0,4 / > 100 ± 0,6 / a° ± 30'
Nº	Modificado	Propu.	Vº Bº	Fecha	Entre ejes ± 0,25
		1		Acabado	
Nº	Designación EXT_EXTA-1040	Cant.	Material	Tratamiento	

Plano Nº –
Sustituye a:

El 05-10-16
Dibujado SORMEN
Comprobado

Fagor Automation
S. Coop.
20500 Mondragón

FAGOR