


$$CM = 1240$$

CM = Curso medición  
CM = Measuring length  
G = Guía máquina  
G = Machine guideway  
0 = Comienzo curso medición CM  
0 = Code start value  
lo = Marca de referencia  
lo = Reference marks

							Escala: 1:1
							mm Tolerancing ISO 8015 ISO 2768 - m H < 6 mm±0.2 mm
Nº	Modificado			Propu.	Vº Bº	Fecha	
Nº	Designación	PB-1240	Cant.	Material		Acabado	Tratamiento
Piano Nº		Et 05-10-16		Fagor Automation S. Coop.			
Sustituye a:		Dibujado: Sormen		20500 Mandragón			
		Comprobado					