



CM = 620

CM = Curso medición  
CM = Measuring length  
G = Guía máquina  
G = Machine guideway  
0 = Comienzo curso medición CM  
0 = Code start value  
la = Marca de referencia  
la = Reference marks

							Escala: 1:1
							mm
							Tolerancing ISO 8015
							ISO 2768 - m H
							< 6 mm±0.2 mm
Nº	Modificado			Propu.	Vº Bº	Fecha	
Nº	Designación PB-620			Cant.	Material	Acabado	
Plano Nº				Tratamiento			
Sustituye a:				El 05-10-16			
				Dibujado Sormen			
				Comprobado			
				Fagor Automation S. Coop. 20500 Mondragón			
4	1	3	2	1	1	1	

