

$$CM = 770$$

CM = Curso medición
CM = Measuring length
G = Guía máquina
G = Machine guideway
O = Comienzo curso medición CM
O = Code start value
lo = Marca de referencia
lo = Reference marks

						Escala: 1:1
						mm
						Tolerancing ISO 8015
						ISO 2768 - m H
						< 6 mmx0.2 mm
Nº	Modificado		Propu.	Vº B*	Fecha	
Nº	Designación PB-770	Cant.	Material	Acabado	Tratamiento	
Plano Nº	El 05-10-16	Dibujado Sormen	Fagor Automation S. Coop. 20500 Mondragón	FAGOR 		
Sustituye a:	Comprobado					