








a1



CM = 570

CM = Curso medición
CM = Measuring length
G = Guía máquina
G = Machine guideway

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------------|---------------------------|----------|--|---------|----------------------|
| | | | | | | | Escala: 1:1 |
| | | | | | | | mm |
| | | | | | | | Tolerancing ISO 8015 |
| | | | | | | | ISO 2768 - m H |
| | | | | | | | < 6 mm±0.2 mm |
| Nº | Modificado | | | Propu. | Vº Bº | Fecha | |
| Nº | Designación EXA-570 | | Cont. | Material | | Acabado | |
| Plano Nº | | El 31-08-16 | Fagor Automation S. Coop. | | FAGOR  | | |
| Sustituye a: | | Dibujado Sarmen | 20500 Mondragón | | | | |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |