



CM = Curso medición  
CM = Measuring length  
G = Guía máquina  
G = Machine guideway  
P = Posición absoluta  
P = Absolute position

							Escala: 1:1
							mm
							Tolerancing ISO 8015
							ISO 2768 - m H
							< 6 mm±0.2 mm
Nº	Modificado			Propu.	Vº Bº	Fecha	
Nº	Designación	Li-24-M	Cont.	Material		Acabado	
						Tratamiento	
P plano Nº		El 2021-02-24			Fagor Automation		
		Dibujado Sormen			S. Coop.		
Sustituye a:					20500 Mandragón		
		Comprobado					