



CM = Curso medición
CM = Measuring length
G = Guía máquina
G = Machine guideway
P = Posición absoluta
P = Absolute position

							Escala: 1:1
							mm Tolerancing ISO 8015 ISO 2768 - m H < 6 mm±0.2 mm
Nº	Modificado		Propu.	Vº Bº	Fecha		
Nº	Designación Li-30-M	Cont.	Material		Acabado Tratamiento		
Piano Nº		El 2021-02-24		Fagor Automation S. Coop.			
Sustituye a:		Dibujado Sormen		20500 Mandragón			
		Comprobado					