



CM = 1340

CM = Curso medición  
CM = Measuring length  
G = Guía máquina  
G = Machine guideway  
0 = Comienzo curso medición CM  
0 = Code start value  
lo = Marca de referencia  
lo = Reference marks

					Escala: 1:1
					mm Tolerancing ISO 8015 ISO 2768 - m H < 6 mm±0.2 mm
Nº	Modificado	Propu.	Vº Bº	Fecha	
Nº		Designación	PB-1340	Cant.	Acabado
		Material	Tratamiento		
Plano Nº		El 05-10-16		Fagor Automation	
Sustituye a:		Dibujado Sormen		S. Coop.	
		Comprobado		20500 Mondragón	

