

$$CM = 1440$$

CM = Curso medición
CM = Measuring length
G = Guía máquina
G = Machine guideway
0 = Comienzo curso medición CM
0 = Code start value
lo = Marca de referencia
lo = Reference marks

								Escala: 1:1
								mm
								Tolerancing ISO 8015
								ISO 2768 - m H
								< 6 mm±0.2 mm
Nº	Modificado			Propu.	Vº Bº	Fecha		
Nº	Designación	PB-1440	Cant.	Material		Acabado		
						Tratamiento		
Piano Nº		El 05-10-16		Fagor Automation S. Coop.				
Sustituye a:		Dibujado Sormen		20500 Mandragón				
		Comprobado						