





a1



T= Agujeros M5 para conectar a tierra.

S= Puntos de amarre para la regla en el soporte.



CM= 1240mm

CM= Curso de medición
G= Guía de la máquina
P= Posición absoluta

				Escala: 1:1	
				Resto Tolerancias s/norma ISO 2768-mK	
				< 5 ± 50 -100 ±	
				5 - 25 ± > 100 ±	
				25 - 50 ± α° ±	
				Entre ejes ±	
Nº	Modificado	Propu.	Vº Bº	Fecha	
Nº	Designación	Cont.	Material	Acabado	Tratamiento
Plano Nº		El		Fagor Automation	
Sustituye a:		Dibujado Sormen		S. Coop.	
		Comprobada		20500 Mondragón	

